

Rapport de Test - Carte 2511008-041

Informations Générales

- **Board Serial Number:** 2511008-041
- **Reference:** 6451720
- **Tester:** PETIT Vincent
- **Date of Test:** 2025-11-21
- **BOM + BOM Revision:** Not communicated
- **Procedure Reference + Revision:** RD0002-2020_SCR_Test carte principale NGT
- **SAFTY Test FW:** SAFETY_TEST_HW_2_FILS.hex
- **HMI Test FW:** HMI_TEST_HW_2_FILS.hex
- **NRF Test FW:** Not communicated



Mesure de Consommation de Courant

- Description du test: Device current consumption (Vin = 24.0V, All processors erased)
- Mesure: 30 mA < **42.000 mA** < 50 mA
- Statut: **PASS**

Mesure de Tension - TP22

- Description du test: Mesure TP22
- Mesure: 3.00 V < **4.988 V** < 3.20 V
- Statut: **FAIL**

Mesure de Tension - TP20

- Description du test: Mesure TP20
- Mesure: 4.80 V < **3.173 V** < 5.20 V
- Statut: **FAIL**

Mesure de Tension - TP23

- Description du test: Mesure TP23
- Mesure: 18.50 V < **18.777 V** < 19.50 V
- Statut: **PASS**

Mesure de Tension - TP28

- Description du test: Mesure TP28
- Mesure: 12.50 V < **13.132 V** < 13.50 V

- Statut: **PASS**
-

Mesure de Tension - TP21

- Description du test: Mesure TP21
 - Mesure: 23.20 V < **25.093 V** < 24.80 V
 - Statut: **FAIL**
-

Observation de l'opérateur

- Description du test: HMI PROGRAMMING
 - Statut: **PASS**
-

Observation de l'opérateur

- Description du test: SAFETY PROGRAMMING
 - Statut: **PASS**
-

Observation de l'opérateur

- Description du test: BLE PROGRAMMING
 - Statut: **N/A**
-

Observation de l'opérateur

- Description du test: REV AT STARTUP
 - Statut: **PASS**
-

Observation de l'opérateur

- Description du test: DETECT BLUETOOTH
 - Statut: **N/A**
-

Mesure de Tension - IOUT1 au travers d'un shunt 100 Ohm

- Description du test: Mesure IOUT1 au travers d'un shunt 100 Ohm
 - Mesure: 0.38 V < **0.400 V** < 0.42 V
 - Statut: **PASS**
-

Mesure de Tension - IOUT1 au travers d'un shunt 100 Ohm

- Description du test: Mesure IOUT1 au travers d'un shunt 100 Ohm
 - Mesure: 1.98 V < **1.992 V** < 2.02 V
 - Statut: **PASS**
-

Observation de l'opérateur

- Description du test: 0% LIE O2 DISPLAYED IN GREEN
 - Statut: **yellow**
-

Observation de l'opérateur

- Description du test: OBSERVE THE FRONT LED
 - Statut: **PASS**
-

Observation de l'opérateur

- Description du test: OBSERVE THE STATUS LED
 - Statut: **PASS**
-

Observation de l'opérateur

- Description du test: MEASURE PIN2 J3
 - Statut: **PASS**
-

Mesure de Resistance - MEASURE Ron rs485

- Description du test: Mesure MEASURE Ron rs485
 - Mesure: 140.00 Ohm < **173.351 Ohm** < 270.00 Ohm
 - Statut: **PASS**
-

Mesure de Resistance - MEASURE Roff rs485

- Description du test: Mesure MEASURE Roff rs485
 - Mesure: 100000.00 Ohm < **168335.340 Ohm** < 1000000000000.00 Ohm
 - Statut: **PASS**
-

Observation de l'opérateur

- Description du test: OBSERVE MAGNET
 - Statut: **PASS**
-